



## 改善箇所説明図



後方カメラ

不具合発生箇所

注：□ は修正部品を示す。

パーキングサポートブレーキシステムにおいて、後方カメラ制御プログラムが不適切なため、後退時に歩行者を検知できない場合がある。そのため、衝突被害軽減ブレーキが正常に作動しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、後方カメラ制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置上部に黄色ペイントを塗布する。