

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月3日

リコール届出番号	4886	リコール開始日	令和3年2月4日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（エンジン制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排出ガス発散防止装置において、エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、ターボチャージャから故障診断結果がエンジン制御コンピュータに送信されない状態となっている。そのため、ターボチャージャが故障してもエンジン警告灯が点灯しない。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御プログラムを対策仕様に修正する。あわせて、一部車両に対して、当該制御プログラムの修正を可能にするトランスレートコンピュータを交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2KG-XZB60	「トヨタコスター」	XZB60-1000894～XZB60-1001415	382	
	2PG-XZB60		令和元年 7月10日～令和 2年12月10日		
	2KG-XZB70		XZB70-1004121～XZB70-1006320		
	2PG-XZB70	令和元年 7月10日～令和 2年12月11日			
	2KG-XZB80	XZB80-1000000～XZB80-1000007	8		
		令和元年 7月10日～令和 2年12月10日			
トヨタ	2PG-XZB60V	「トヨタコスタービッグバン」	XZB60-0050153～XZB60-0050223	60	
	2PG-XZB70V		XZB70-0050060～XZB70-0050086	27	
			令和元年 9月10日～令和 2年11月19日		
日野	2KG-XZB60M	「日野リエッセII」	XZB60-0010450～XZB60-0010673	221	
	2PG-XZB60M		令和元年 8月 1日～令和 2年12月10日		
	2KG-XZB70M	XZB70-0013410～XZB70-0014520	1,108		
	2PG-XZB70M	令和元年 8月 2日～令和 2年12月11日			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-XZB80M	「日野リエッセII」	XZB80-0010000～XZB80-0010008 令和元年12月19日～令和 2年11月16日	9	
	2PG-XZB60Y	「日野リエッセII ビッグバン」	XZB60-0001023～XZB60-0001026 令和元年 9月19日～令和 2年11月 3日	4	
	2PG-XZB70Y		XZB70-0001050～XZB70-0001096 令和元年 8月26日～令和 2年11月25日	47	
	(計14型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年 7月10日～令和 2年12月11日	(計3,408台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。