

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月15日

リコール届出番号	4893	リコール開始日	令和3年2月22日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 富安 司郎 〔 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 〕		
不具合の部位（部品名）	ばい煙・悪臭有毒ガス・発散防止装置（後処理装置 SCR）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の原動機の排ガス後処理装置（SCR）の周辺の塵埃堆積に対する設計配慮が不適切なため、塵埃が堆積するものがある。そのため、堆積した塵埃が高温となったSCR本体に接触して焦げ、発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、塵埃の侵入を防止するカバーの追加および、清掃の注意喚起ラベルを貼付けする。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 4893 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	YDR-H178	「HJ7130」	H178-100001～H178-100021 平成30年12月10日～令和2年12月14日	21	
キセキ	YDR-H178	「HJ6130」	H178-000001～H178-000302 平成30年10月25日～令和3年1月9日	302	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年10月25日～令和3年1月9日	(計323台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。