

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月22日

リコール届出番号	4903	リコール開始日	令和3年2月22日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（エンジン制御プログラム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排出ガス発散防止装置において、エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、ターボチャージャから故障診断結果がエンジン制御コンピュータに送信されない状態となっている。そのため、ターボチャージャが故障してもエンジン警告灯が点灯しない。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者：全使用者を把握しているため、周知はおこなわない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2RG-XZC645M	「日野デットロ」	XZC645-0004991 令和元年9月18日	1	
	2RG-XZU600E		XZU600-0025395～XZU600-0028895 令和元年8月27日～令和2年4月30日	2	
	2RG-XZU600T				
	2RG-XZU605M		XZU605-0029486 令和2年4月23日	1	
	2RG-XZU640M		XZU640-0006708 令和元年11月11日	1	
	2RG-XZU712M		XZU712-0007217 令和元年10月7日	1	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年8月27日～令和2年4月30日	(計6台)	

備考；本届出は、令和3年2月3日付け届出番号「4885」にてリコール届出をおこなったものであるが、対象車両の特定に一部誤りがあったため、対象車両を追加し、新たに届出するものである。