

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年3月9日

リコール届出番号	4907	リコール開始日	令和3年3月10日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 ハートムット・シック		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	原動機(制御プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスにおいて、エンジンECUの制御プログラムが不適切なため、最大燃焼圧力がコンロッドの許容限度を超える場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コンロッドに亀裂が生じ、最悪の場合、コンロッドが破損して走行不能及び火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンECUの制御プログラムを対策品に書き換える。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul> なお、令和2年5月14日付け「届出番号4743」の実施済車両については、No.4743のステッカー貼付けをもってNo.4907の恒久措置を実施済みとする。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QDG-MP35FM	「ふそう エアロスター」	MP35FM-63002～MP35FM-63519 平成25年6月11日～平成26年8月1日	16	
	QDG-MP35FP		MP35FP-63001～MP35FP-63533 平成25年6月12日～平成26年7月16日	22	
	QKG-MP35FK		MP35FK-63001～MP35FK-66030 平成25年6月7日～平成29年8月21日	46	
	QKG-MP35FM		MP35FM-63001～MP35FM-66134 平成25年6月5日～平成29年8月4日	330	
	QKG-MP35FP		MP35FP-63003～MP35FP-66109 平成25年8月6日～平成29年8月7日	261	
	QKG-MP37FK		MP37FK-63001～MP37FK-63549 平成25年5月29日～平成26年7月30日	217	
	QKG-MP37FM		MP37FM-63001～MP37FM-63518 平成25年5月29日～平成26年6月6日	89	
	QKG-MP38FK		MP38FK-64011～MP38FK-66439 平成26年7月18日～平成29年8月22日	838	
	QKG-MP38FM		MP38FM-64001～MP38FM-66176 平成26年8月1日～平成29年8月21日	327	
(計9型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年5月29日～平成29年8月22日	(計2,146台)		

(備考) 本件は、令和2年5月14日付け「届出番号4743」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、暫定措置が恒久措置として十分な効力を持っていることが確認出来た為、恒久措置への切り換えを行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。