

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年3月26日

リコール届出番号	4912	リコール開始日	令和3年3月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL：087-894-7550		
不具合の部位（部品名）	大型後部反射器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高所作業車等の大型後部反射器において、大型後部反射器の取り付け位置が不適切なため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、大型後部反射器を取り外し、反射材（その他の灯火等の制限を満足する反射器）に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	車両登録時の独立行政法人自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知の為の措置はとらない。</li> <li>・弊社ホームページへ掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-XZU354E	日野 デュトロ	XZU354-1003007 ~ XZU354-1003008 平成23年8月3日 ~ 平成23年8月19日	2台	
	SKG-XZU600F		XZU600-0001275 ~ XZU600-0001927 平成23年11月29日 ~ 平成24年3月14日	8台	
	TKG-XZU600F		XZU600-0002987 ~ XZU600-0016630 平成24年7月31日 ~ 平成29年8月3日	34台	
	TKG-XZU602F		XZU602-0001024 ~ XZU602-0001134 平成30年2月13日 ~ 平成31年1月15日	2台	
	2KG-XZU600F		XZU600-0018046 ~ XZU600-0029918 平成30年2月9日 ~ 令和2年10月22日	21台	
	BDG-FC6JGWA	日野 レンジャー	FC6JGW-12097 ~ FC6JGW-12098 平成23年9月12日 ~ 平成23年9月27日	2台	
	SKG-FC9JGAP		FC9JGA-10015 ~ FC9JGA-10204 平成23年10月31日 ~ 平成24年7月2日	42台	
	TKG-FC9JGAP		FC9JGA-10209 ~ FC9JGA-12041 平成24年6月8日 ~ 平成30年5月9日	377台	
2KG-FC2ABA	FC2AB-101458 ~ FC2AB-123663 平成30年1月26日 ~ 令和3年1月6日		86台		

いすゞ	PDG-NKR85YN	いすゞ エルフ	NKR85Y-7002455 平成23年8月23日	1台	
	SKG-NKR85YN		NKR85Y-7002711 ~ NKR85Y-7005182 平成23年11月7日 ~ 平成27年3月6日	41台	
	TKG-NKR85YN		NKR85Y-7005270 ~ NKR85Y-7007903 平成27年3月5日 ~ 平成29年8月21日	37台	
	TPG-NKR85N		NKR85-7071612 ~ NKR85-7077130 平成30年4月27日 ~ 平成31年1月15日	2台	
	2PG-NKR88YN		NKR88Y-7000166 ~ NKR88Y-7001001 平成31年1月25日 ~ 令和3年1月8日	18台	
	PKG-FRR90S1	いすゞ フオワード	FRR90-7025615 ~ FRR90-7025731 平成23年8月22日 ~ 平成23年9月7日	3台	
	SKG-FRR90S1		FRR90-7029773 ~ FRR90-7040823 平成24年1月13日 ~ 平成25年7月22日	44台	
	TKG-FRR90S1		FRR90-7043999 ~ FRR90-7122028 平成25年5月21日 ~ 平成30年5月15日	168台	
	2RG-FRR90S1		FRR90-7122992 ~ FRR90-7163758 平成30年1月16日 ~ 令和3年1月14日	181台	
	SKG-NPR85YN	いすゞ エルフ	NPR85Y-7000516 ~ NPR85Y-7007766 平成24年2月10日 ~ 平成27年2月19日	25台	
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7010105 ~ NPR85Y-7015945 平成28年1月15日 ~ 平成29年7月25日	11台	
	2PG-NPR88YN		NPR88Y-7002206 ~ NPR88Y-7006212 令和2年1月10日 ~ 令和3年1月22日	47台	
	トヨタ	TKG-XZU600W	トヨタ ダイナ 200 トヨタ ダイナ 300 トヨタ ダイナ 400	XZU600-0003753 ~ XZU600-0014655 平成24年12月5日 ~ 平成28年11月8日	6台
2KG-XZU600W		XZU600-0020315 ~ XZU600-0025732 平成30年9月13日 ~ 令和2年2月6日		7台	
(製作期間の全体の範囲) 平成23年8月3日 ~ 令和3年1月22日				(計 1165台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。