

令和3年4月1日  
自動車局 審査・リコール課

## スズキ株式会社による後付け荷台作業灯の自主改善の実施について

スズキ株式会社から、後付け用品として販売した荷台作業灯において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

## 記

|                    |  |
|--------------------|--|
| 自主改善開始日            | 令和3年4月2日（金）  |
| 不具合の内容             | 後付け用品として販売した荷台作業灯のハーネスにおいて、製造管理が不適切なためハーネス内のダイオードが逆向きに接続されたものがある。そのため当該ハーネスを車両に取付け、パーキングブレーキレバーを作動させた際にメーターパネル内のブレーキ警告灯が点灯しない。 |
| 自主改善の内容            | 後付け用品の荷台作業灯のハーネスを良品に交換する。  |
| 不具合件数              | 0件   |
| 事故の有無              | 無し   |
| 自動車使用者等に周知させるための措置 | ・各社のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。   |

| 対象の製品名 | 対象車種                   | 型式        | 部品番号                                 | 自主改善対象製品の出荷期間          | 自主改善対象数   |
|--------|------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|-----------|
| 荷台作業灯  | スズキ<br>キャリイ            | EBD-DA16T | 99175-82M30(LED)<br>99175-82M40(バルブ) | 令和2年9月1日～<br>令和2年9月24日 | 30個       |
|        | ニッサン<br>NT100<br>クリッパー | EBD-DR16T | B6250-4A50B(バルブ)                     |                        |           |
|        | 合計<br>2車種              | 合計<br>2型式 | 合計<br>3部品                            | 令和2年9月1日～<br>令和2年9月24日 | 合計<br>30個 |

## 【問い合わせ先】

スズキ株式会社 お客様相談室

TEL：0120-402-253

受付時間：9：00～12：00／13：00～17：00

(年末年始、GW、夏季休暇等弊社長期休暇期間を除く)

国土交通省自動車局審査・リコール課  
リコール監理室 倉持・日高  
電話 03-5253-8111(代表)(内線42361)