

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年3月30日

リコール届出番号	外-3200	リコール開始日	令和3年3月31日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシエ モトーレン ヴェルケ社
不具合の部位(部品名)	制動灯 (グランドモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	GM (グランドモジュール) において、電気負荷の設計が不適切なため、ホーンを鳴らしながらブレーキを操作すると制動灯の故障警告が表示され、イグニッションスイッチを一度オフにして再度オンにするまで、制動灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、GMのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	2BL-R12MA	「BMW R1250GS」	WB10M0106M6D41862 ～ WB10M010XM6E01738 令和2年8月26日 ～ 令和2年12月15日	88台	
	2BL-R12MA	「BMW R1250GSA」	WB10M1100M6D41863 ～ WB10M1100M6E03276 令和2年8月26日 ～ 令和2年12月16日	164台	
	(1型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年8月26日 ～ 令和2年12月16日	(計 252台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。  
「\*R1250GSAはR1250GS Adventureの略である。」