

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年3月31日

リコール届出番号	4925	リコール開始日	令和3年4月1日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯操作スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの灯火装置において、前照灯操作スイッチの配線用端子のかしめが不適切なため、当該端子部の接触抵抗が増大するものがある。そのため、当該端子部が導通不良を起こし、前照灯が不灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯操作スイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：全ユーザーを把握しているため周知の措置はとらない。 ・ 弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5CA	「クオン」	JNCMB02C7HU022563 ～ JNCMB02CXJU029853 平成29年6月12日 ～ 平成29年12月19日	6	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C0JU027240 平成29年10月4日	1	
	2PG-CG5CA		JNCMB02GXJU029774 ～ JNCMB02G6JU031733 平成29年12月26日 ～ 平成30年2月26日	4	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D3JU029945 ～ JNCMB02D9JU031005 平成29年12月22日 ～ 平成30年1月31日	4	
	2PG-CW5BL		JNCMBP0D7JU029765 平成29年12月15日	1	
	2PG-CW5CL		JNCMBP0D7JU028079 ～ JNCMBP0D4JU028928 平成29年10月27日 ～ 平成29年11月23日	2	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A6JU029438 平成29年12月7日	1	
	(計 7型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月12日 ～ 平成30年2月26日	(計 19台)	

本届出は、平成30年3月27日付け届出番号「4227」にてリコール届出を行ったものであるが、対象範囲を追加し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。