

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年3月31日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|----------|
| リコール届出番号 | 4928 | リコール開始日 | 令和3年4月1日 |
| 届出者の氏名又は名称 | UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 原動機（プレヒータリレー） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機の冷間時に始動性を補助する吸入空気予熱装置において、プレヒータリレーの防水・防錆加工時の脱泡が不十分のため、希に気泡が回路基板上に残存し、温度上昇によって気泡内で微少なガスが発生することがある。そのため、ガスによる化学変化により当該リレー回路が短絡し、常時通電状態となり、警告が表示され、最悪の場合、プレヒータリレーが過熱して焼損・火災に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該リレーのアース配線にヒューズ（2A）付き配線を追加する。なお、配線の追加後に警告表示が出た場合は、プレヒータリレーを新品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 1件 | 事故の有無 | 無 |
| 発見の動機 | 市場からの情報 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等：全ユーザーを把握しているため周知の措置はとらない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|-----------|---------|---|------------|----|
| UDトラックス | 2PG-CG5CA | 「クオン」 | JNCMB02G2LU049441 ～ JNCMB02G5LU050194 令和元年12月20日 ～ 令和2年1月28日 | 6 | |
| | (計 1型式) | (計 1車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和元年12月20日 ～ 令和2年1月28日 | (計 6台) | |

本届出は、令和2年5月19日付け届出番号「4746②」にてリコール届出を行ったものであるが、対象範囲を追加し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。