連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03- 5253- 8111 内線 42361

アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:令和3年4月1日

改善対策届出番号	610	改善対策開始日	令和3年4月1日			
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター					
畑田石の八石又は石柳	取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215					
不具合の部位(部品名)	その他(運転支援装置)					
不具合状態にあると認め る構造、装置又は性能の 状況及びその原因	運転支援装置において、衝突被害軽減ブレーキの制御プログラムが不適切なため、カーブ路にあるガイドポストや対向車の進行方向等を正しく認識できず、システムが衝突対象として過敏に反応することがある。そのため、意図しないところで障害物との接近を知らせる警報音が鳴り、衝突被害軽減ブレーキが作動するおそれがある。					
改善対策の内容	全車両、運転支援装置の制御プログラムを書き換える。					
不具合件数	34件	事故の有無	物損1件			
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。					

車名	型式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策対象車の 台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-002043 ~ VN5-021872 令和2年11月2日 ~ 令和3年3月18日	18, 507台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月2日 ~ 令和3年3月18日	(計18, 507台)	