

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月19日

リコール届出番号	4942	リコール開始日	令和3年4月19日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	車体（前面ガラス、後面ガラス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前面ガラスと後面ガラス（以下ガラス）において、ガラスの接着工程で接着するための下塗り剤（プライマー）塗布が不適切であったため、ガラスの接着力が弱いものがある。そのため、水漏れが発生し、最悪の場合、ガラスが接着剤から剥離して脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、新品ガラスを適切に取り付ける。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	3BA-JB64W	「ジムニー」	JB64W-164514～JB64W-164863 令和2年8月7日～令和2年8月20日	71	
	3BA-JB74W		JB74W-124721～JB74W-124947 令和2年8月7日～令和2年8月20日	30	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年8月7日～令和2年8月20日	(計101台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。