

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月21日

リコール届出番号	4940	リコール開始日	令和3年4月22日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（制御用コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排出ガス発散防止装置において、制御コンピュータの故障診断プログラムが不適切なため、故障時に正しく診断または警告表示できないものがある。そのため、保安基準第31条の細目告示第41条 別添48の車載式故障診断装置（ディーゼル重量車J-OBDⅡ）の技術基準を満足しない。		
改善措置の内容	全車両、制御コンピュータの故障診断プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2TG-RU1ASDJ	「いすゞガーラ」	RU1ASD-60470～RU1ASD-60790 令和元年6月13日～令和2年11月18日	171	
	2RG-RU1ESDJ		RU1ESD-60364～RU1ESD-60493 令和元年8月1日～令和2年9月15日	120	
	2DG-RU2AHDJ 2KG-RU2AHDJ		RU2AHD-60183～RU2AHD-60240 令和元年8月9日～令和2年12月1日	49	
	2DG-RR2AJDJ	「いすゞ ガーラミオ」	RR2AJD-60284～RR2AJD-60456 令和元年8月2日～令和2年12月3日	163	
	2SG-HL2ANBD		「いすゞエルガ」	HL2ANB-60022～HL2ANB-60023 令和元年12月2日～令和元年12月6日	
	2SG-HL2ASBD	HL2ASB-60016～HL2ASB-60017 令和元年9月19日～令和元年9月25日		2	
		(計7型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年6月13日～令和2年12月3日	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。