

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月22日

リコール届出番号	外-3210	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	走行装置等(ホイールハブキャップ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	タイヤホイールのハブキャップにおいて、製造管理が不適切なため、ラッチの成型不良が発生し、ロックのかかりが弱いものがある。そのため、走行振動等で当該ロックが外れ、最悪の場合、ハブキャップやリングカバーがタイヤホイールから走行中に脱落することで他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タイヤホイールのハブキャップを対策品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-290659	「メルセデスAMG GT43 4MATIC+」	WDD2906591A001164～WDD2906591A015696 平成31年1月26日～令和2年4月20日	53	左ハンドル
			W1K2906591A015851～W1K2906591A032544 令和元年12月20日～令和2年5月18日	29	
	4BA-290689	「メルセデスAMG GT63S 4MATIC+」	WDD2906592A000458～WDD2906592A015730 平成31年3月19日～令和2年7月14日	112	右ハンドル
			W1K2906592A016038～W1K2906592A032559 令和2年1月6日～令和2年5月18日	86	
			WDD2906891A000213～WDD2906891A015164 平成30年6月28日～令和2年4月20日	83	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4BA-290689	「メルセデスAMG GT63S 4MATIC+」	W1K2906891A030027～W1K2906891A032437 令和2年2月6日～令和2年5月18日	4	左ハンドル
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年6月28日～令和2年7月14日	(計367台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。