

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年 5月14日

リコール届出番号	4946	リコール開始日	令和3年 5月14日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ワイヤハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席ドアおよび助手席ドアのワイヤハーネスにおいて、設計が不適切なため、ドア開閉の繰り返しにより、配線が断線することがある。そのため、サイドエアバッグやカーテンエアバッグ、ドアミラーの補助方向指示器等が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席ドアおよび助手席ドアのワイヤハーネスを対策品に交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	3BA-JB64W	「ジムニー」	JB64W-100092～JB64W-181143 平成30年5月11日～令和2年12月2日	80,932	
	3BA-JB74W		JB74W-100036～JB74W-130721 平成30年6月1日～令和2年12月3日	30,679	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年5月11日～令和2年12月3日	(計111,611台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。