

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年5月14日

リコール届出番号	外-3213	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	Ferrari Japan株式会社 代表取締役 フェデリコ・パストレッリ 製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス (フェラーリロードサイドアシスタンス) TEL 0120-688-801		
不具合の部位(部品名)	排出ガス発散防止装置(マフラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気バイパスバルブのアクチュエーターにおいて、ファームウェアの電圧閾値が不適切なため、オルタネータの発電状態により、エンジンチェックランプが点灯し、フェールセーフモードでエンジンの出力が制限されるおそれがある。		
改善措置の内容	全車、排気バイパスバルブのアクチュエーターのファームウェアの書き換え、アクチュエーターのキャリブレーションを行う。		
不具合件数	25件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載を行う。</li> <li>・ 弊社のインターネットホームページ上で確認する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	ABA-F164BCA	「Portofino」	ZFF89FPJ000234622 ~ ZFF89FPJ000245322	148台	
	計1型式	計1車種	(製作期間の全体の範囲) (平成30年2月22日～ 平成31年3月22日)	(計148台)	