

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年5月20日

リコール届出番号	4955	リコール開始日	令和3年5月21日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎 製作国：インドネシア共和国 製作者名：ダイハツ工業株式会社 (PT. Astra Daihatsu Motor) 問い合わせ先：お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	電気装置(ボデー統合制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	寒冷地仕様車のヒューズブロック内にあるボデー統合制御コンピュータにおいて、制動灯を制御する回路の設計が不適切なため、ワイパー作動時のノイズによってヒューズブロックに過電流が流れて内部素子が破損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、制動灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズブロックの部品番号を確認し、該当するものはボデー統合制御コンピュータを対策品に変更したヒューズブロックと交換する。		
不具合件数	71件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	5BF-S413V	「Gran Max」	S413V-0000101～S413V-0000134 令和2年9月14日～令和3年2月25日	34	寒冷地仕様車が対象
	5BF-S413P		S413P-0000101～S413P-0000124 令和2年9月21日～令和3年2月8日	24	
トヨタ	5BF-S403M	「タウンエース」	S403M-0000299～S403M-0003627 令和2年9月11日～令和3年2月15日	63	
	5BF-S413M		S413M-0000101～S413M-0002322 令和2年9月7日～令和3年3月1日	2,208	
	5BF-S403U		S403U-0000225～S403U-0001142 令和2年9月14日～令和2年12月15日	6	
	5BF-S413U		S413U-0000101～S413U-0000975 令和2年9月7日～令和3年3月1日	867	
マツダ	5BF-S403Z	「ボンゴ」	S403Z-7000103～S403Z-7000724 令和2年9月28日～令和3年2月25日	87	
	5BF-S413Z		S413Z-7000101～S413Z-7000424 令和2年9月17日～令和3年3月1日	323	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
マツダ	5BF-S403F	「ボンゴ」	S403F-7000191～S403F-7000801 令和2年10月2日～令和3年2月26日	120	寒冷地仕様 車が対象
	5BF-S413F		S413F-7000101～S413F-7000535 令和2年9月24日～令和3年2月26日	432	
	(計10型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年9月7日～令和3年3月1日	(計 4,164 台)	