

連絡先： 国土交通省 自動車局  
 審査・リコール課 リコール監理室  
 電話番号： 03-5253-8111 内線： 42361  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和3年 6月 11日

リコール届出番号	4 9 6 8		リコール開始日	令和 3年 6月 11日	
届出者の氏名又は名称	住友ナコ フォークリフト株式会社 代表取締役 西濱 巳基男		( 問い合わせ先： 品質保証部 TEL 0 5 6 2 - 4 8 - 5 2 7 5 )		
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (バッテリーコネクタ)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	カウンタバランス式バッテリーフォークリフトにおいて、バッテリーディスコネクト機構部のブラケット形状が不適切なため、バッテリーディスコネクトレバーとの隙間が不十分で、且つバッテリーフードがたわむことにより、隙間がさらに小さくなり、バッテリーディスコネクトレバーとバッテリーコネクタが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、バッテリーコネクタの接触不良に伴う端子の発熱によってコネクタの溶損もしくは電源の遮断が起き、車両が停止し、再始動できなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、バッテリーコネクタ用ブラケットを対策品に交換し、バッテリーフードたわみ防止用のストッパーを追加する。				
不具合件数	5件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者等に 周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話、ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：使用者を全て把握しているので周知の為の措置はとらない。</li> <li>・改善実施済み車：フロントカウル前面左側面にステッカー (No. 4 9 6 8) を貼付する。</li> </ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲 及び製作期間	リコール 対象車 の台数	備考
SN	ZAF-SB1L	「FB09PSXIII」 「FB10PSXIII」 「FB15PSXIII」 「FB18PSXIII」 「FB20PSXIII」	SB1L-00011 ~ SB1L-10074 平成 28 年 6 月 30 日～令和 3 年 2 月 17 日	317台	
	(計 1型式)	(計 5車種)	( 製作期間の全体の範囲 平成 28 年 6 月 30 日～令和 3 年 2 月 17 日 )	(計 317 台)	