

令和3年7月15日
自動車局 審査・リコール課株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
による自主改善の実施について

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントから、後付用品として販売した消音器において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和3年7月16日（金）
不具合の内容	トヨタクラウン 3.5RS グレード専用のリヤバンパーに装着するエアロ部品と共に使用する後付部品の消音器において、保安基準に適合していることを示すために消音器に表示しているプレートに記載された原動機型式が誤っていた。そのため、保安基準適合性の確認ができない。
自主改善の内容	当該商品購入のユーザーに対し、保安基準適合性の確認をするための書面を配布する。
不具合件数	1件
事故の有無	無し
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・利用者：当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。・株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントのホームページに自主改善情報を掲載する。

製品名	品番	販売期間	自主改善対象数
トヨタクラウン 3.5RS 用 MODELLISTA エアロキット D2530-58010 に含まれる消音器	D2174-58210	平成30年6月11日～ 令和3年5月27日	846 個
トヨタクラウン 3.5RS 用 リヤスタイリングキット D2640-58010 に含まれる消音器			
合計			846 個

【問い合わせ先】

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

カスタマーファースト部 アフターサービス室 市販サービスG

TEL：0422-57-2070

受付時間：月～金 9：00～18：00（除く年末年始・GW・夏季休暇）

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 倉持・上久保
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）