

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年7月20日

リコール届出番号	外-3243	リコール開始日	令和3年7月20日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショントラフィックセンター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿する可能性がある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、衝突時等のエアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがあり、インフレーター内の圧力が上昇して容器が破損することにより、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席用エアバッグのインフレーター、または、エアバッグアセンブリを代替品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	GF-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32050AZ10325 ~ WBAAL32030AZ29990 平成10年6月8日 ~ 平成12年3月27日	142	
			WBAAL32010FH50692 ~ WBAAL32020FH73446 平成10年6月19日 ~ 平成12年5月23日	3,402	
			WBAAL32070FX40004 ~ WBAAL32020FX40590 平成12年3月27日 ~ 平成12年5月13日	34	
		「BMW 318i ツーリング」	WBAAP32030JB10016 ~ WBAAP32040JB11952 平成11年9月7日 ~ 平成12年5月31日	422	
		「BMW 318Ci」	WBABL31020JP51396 ~ WBABL31040JP58964 平成11年11月5日 ~ 平成12年5月19日	412	
			WBABL32040JR45099 ~ WBABL320X0JR46287 平成11年11月5日 ~ 平成12年5月16日	321	
	GH-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32090FH73492 ~ WBAAL32010FH73499 平成12年5月30日 ~ 平成12年5月31日	2	
WBAAN920X0NF30471 ~ WBAAN92020NF30478 平成12年6月19日 ~ 平成12年6月29日			2		

BMW	GF-AM20	「BMW 320i」	WBAAM12050FN00239 ～ WBAAM12000FN07356 平成 11 年 4 月 30 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	3,264	
			WBAAM11060JM83501 ～ WBAAM11040JM90026 平成 11 年 5 月 4 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	1,056	
	GF-AM25	「BMW 323i」	WBAAM31030JE92249 ～ WBAAM31060JE95095 平成 10 年 10 月 7 日 ～ 平成 11 年 2 月 16 日	3	
			WBAAM320X0FP04398 ～ WBAAM32070FP10319 平成 11 年 3 月 6 日 ～ 平成 12 年 5 月 15 日	1,005	
			WBAAM31030FM80988 ～ WBAAM31080FM85121 平成 11 年 4 月 15 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	346	
	GF-AM28	「BMW 328i」	WBAAM51090EH67904 ～ WBAAM51090EH75999 平成 10 年 6 月 18 日 ～ 平成 12 年 3 月 28 日	87	
			WBAAM51020JL95004 ～ WBAAM51050JL95269 平成 12 年 3 月 25 日 ～ 平成 12 年 5 月 4 日	52	
			WBAAM52000FK83433 ～ WBAAM52020FK89167 平成 10 年 6 月 9 日 ～ 平成 12 年 5 月 12 日	285	
			WBAAR52050JC73014 ～ WBAAR520X0JC73588 平成 11 年 9 月 27 日 ～ 平成 12 年 5 月 22 日	68	
		「BMW 328Ci」	WBABM51040JK66119 ～ WBABM51080JK70142 平成 11 年 5 月 21 日 ～ 平成 12 年 5 月 16 日	290	
			WBABM52080JM20197 ～ WBABM52060JM23163 平成 11 年 3 月 29 日 ～ 平成 12 年 5 月 12 日	247	
	GH-AV30	「BMW 330i」	WBAAV51020JT00065 ～ WBAAV51090JT45035 平成 12 年 5 月 18 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	2	
		「BMW 330Ci」	WBABN52060JU70013 ～ WBABN52070JU70022 平成 12 年 5 月 30 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	4	
	6 型式	9 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 10 年 6 月 8 日 ～ 平成 12 年 6 月 29 日	11,446 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。

本届出は、令和 2 年 1 月 22 日付、リコール届出番号「外-2974」にて届け出たものであるが、改善措置が不十分であったため、改めて届出を行うものである。