




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

電気装置において、原動機制御装置およびパワーエレクトロニクスのプログラムが不適切なため、エラーの誤検知により走行中にエンジン警告灯が点灯する可能性があり、最悪の場合、車両が走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、原動機制御装置およびパワーエレクトロニクスのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は不具合発生箇所を示す