

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年7月30日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 4998 | リコール開始日 | 令和3年7月30日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 川崎重工業株式会社 代表取締役 橋本 康彦 問い合わせ先： カワサキモータースジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 原動機（潤滑装置） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エンジンの油圧を調整するリリーフバルブにおいて、組立作業が不適切なため、リリーフバルブの構成部品が脱落し、エンジンの油圧が低下する場合があります。そのため、油圧警告灯が点灯するとともにエンジンが潤滑不良となり、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、リリーフバルブを良品に交換する。 リリーフバルブの構成部品に脱落が認められた場合は、エンジン内部を点検し損傷部位を交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 海外からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページのリコール等情報サイトに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|----------------------|---|------------|----|
| カワサキ | 2BL-ZRT00K | 「Z H2」 「Z H2 SE」 | ZRT00K-003833～ZRT00K-009634 令和2年5月8日～令和3年3月23日 | 624台 | |
| カワサキ | 2BL-ZXT02J | 「Ninja H2 CARBON」 | ZXT02J-003001～ZXT02J-003069 令和3年2月8日～令和3年3月12日 | 25台 | |

| | | | | | |
|------|------------|---|---|---------|--|
| カワサキ | 8BL-ZXT02L | 「Ninja ZX-10R」 「Ninja ZX-10RR」 | ZXT02L-000649～ZXT02L-000930 令和3年3月2日～令和3年3月25日 | 77 台 | |
| | (計 3 型式) | (計 5 車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和2年5月8日～令和3年3月25日 | (計726台) | |

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。