

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年8月24日

リコール届出番号	外-3275	リコール開始日	令和3年8月25日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 製作国：ドイツ連邦共和国 取締役社長 豊田 章男 製作者名：Bayerische Motoren Werke AG 問い合わせ先：トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御用コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御用コンピュータにおいて、制御プログラムが不適切なため、始動直後にエンジンを停止する等の操作により、エンジンに逆回転方向の力が加わり、バキュームポンプ内の潤滑油が逆流して構成部品が損傷することがある。そのため、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御用コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	3BA-DB02	「スープラ」	DB02-0036649～DB02-0045354 令和2年6月30日～令和3年7月27日	672	
	3BA-DB42		DB42-0020233～DB42-0032959 令和元年5月28日～令和2年10月30日	2,069	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年5月28日～令和3年7月27日	(計2,741台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。