

連絡先 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年8月24日

|                                  |   |         |           |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号                         | 外-3274  | リコール開始日 | 令和3年8月24日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | ビー・エム・ダブリュー株式会社<br>代表取締役社長<br>クリスチャン・ヴィードマン<br>問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター<br>(フリーダイヤル) 0120-954-018   |         |           |
| 不具合の部位(部品名)                      | 原動機 (エンジン制御用コンピュータ)   |         |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エンジン制御用コンピュータにおいて、制御プログラムが不適切なため、始動直後にエンジンを停止する等の操作により、エンジンに逆回転方向の力が加わり、バキュームポンプ内の潤滑油が逆流して構成部品が損傷することがある。そのため、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。                             |         |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、エンジン制御用のコンピュータの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。<br>なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う：<br>- 販売店に入庫して診断機により実施する。<br>- 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。                         |         |           |
| 不具合件数                            | 1件  | 事故の有無   | 0件        |
| 発見の動機                            | 市場からの報告による。   |         |           |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul> |         |           |

| 車名  | 型式       | 通称名                | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間                                   | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|--------------------|---|------------|----|
| BMW | 3BA-5U30 | 「BMW M340i xDrive」 | WBA5U900808B38868 ～ WBA5U900508B99918<br>令和2年6月11日 ～ 令和3年4月13日  | 251        |    |
| BMW |          |                    | WBA5U900708C00003 ～ WBA5U900808C10359<br>令和3年4月13日 ～ 令和3年5月31日  | 7          |    |
| BMW |          |                    | WBA5U91010FH2298 ～ WBA5U91040FH99915<br>令和元年7月1日 ～ 令和元年10月22日   | 631        |    |
| BMW |          |                    | WBA5U92010FJ01862 ～ WBA5U92020FJ99736<br>令和元年10月24日 ～ 令和2年6月22日 | 81         |    |
| BMW |          |                    | WBA5U92090FK02504 ～ WBA5U92020FK95155<br>令和2年6月30日 ～ 令和3年2月24日  | 75         |    |

|     |            |                                     |  |     |  |
|-----|------------|-------------------------------------|--|-----|--|
| BMW |            |                                     | WBA5U91030FL05810 ~ WBA5U910X0FL36892<br>令和3年2月25日 ~ 令和3年5月1日    | 10  |  |
| BMW | 3BA-6N30   | 「BMW M340i<br>xDrive<br>Touring」    | WBA6N12030FH87263<br>令和元年11月27日                                  | 1   |  |
| BMW |            |                                     | WBA6N12020FJ06698 ~ WBA6N120X0FJ99308<br>令和元年10月31日 ~ 令和2年7月15日  | 59  |  |
| BMW |            |                                     | WBA6N12010FK00202 ~ WBA6N12050FK99543<br>令和2年6月23日 ~ 令和3年2月10日   | 97  |  |
| BMW |            |                                     | WBA6N12080FL00393 ~ WBA6N12080FL47049<br>令和3年2月11日 ~ 令和3年5月20日   | 38  |  |
| BMW | 3BA-12AR30 | 「BMW M440i<br>xDrive クー<br>ペ」       | WBA12AR020CE74702 ~ WBA12AR050CE99092<br>令和2年7月3日 ~ 令和2年7月28日    | 149 |  |
| BMW |            |                                     | WBA12AR090CF00504 ~ WBA12AR000CF83188<br>令和2年7月16日 ~ 令和2年11月26日  | 53  |  |
| BMW |            |                                     | WBA12AR000CG13015 ~ WBA11AR070CG99734<br>令和2年11月27日 ~ 令和3年3月23日  | 85  |  |
| BMW |            |                                     | WBA12AR010CH00809 ~ WBA12AR090CH38899<br>令和3年3月24日 ~ 令和3年5月6日    | 23  |  |
| BMW |            | 「BMW M440i<br>xDrive カブリ<br>オ<br>ル」 | WBA62AT030CF74886 ~ WBA62AT0X0CF99400<br>令和2年11月16日 ~ 令和2年12月15日 | 22  |  |
| BMW |            |                                     | WBA62AT050CG01604 ~ WBA62AT080CG99561<br>令和2年12月2日 ~ 令和3年3月23日   | 38  |  |
| BMW |            |                                     | WBA62AT040CH08384 ~ WBA62AT030CH38928<br>令和3年4月1日 ~ 令和3年5月7日     | 5   |  |
| BMW | 3BA-JS30   | 「BMW 540i<br>xDrive」                | WBAJS32030BR59696<br>令和元年9月3日                                    | 1   |  |
| BMW |            |                                     | WBAJS32020CD03941 ~ WBAJS32070CD42394<br>令和元年9月4日 ~ 令和元年10月16日   | 5   |  |
| BMW |            |                                     | WBAJS320X0CE76994 ~ WBAJS32060CE79861<br>令和2年7月14日 ~ 令和2年7月31日   | 2   |  |
| BMW |            |                                     | WBA72BJ000CF14271 ~ WBA72BJ080CF90014<br>令和2年7月28日 ~ 令和2年11月6日   | 41  |  |
| BMW |            |                                     | WBA72BJ030CG20147 ~ WBA72BJ030CG88853<br>令和2年12月7日 ~ 令和3年3月11日   | 8   |  |
| BMW |            |                                     | WBA72BJ090CH20088<br>令和3年4月16日                                   | 1   |  |
| BMW |            |                                     | WBAJS32040WW53325 ~ WBA72BJ040WW99873<br>令和元年6月29日 ~ 令和2年10月20日  | 40  |  |
| BMW |            |                                     | WBA72BJ090WX00046 ~ WBA72BJ090WX23875<br>令和2年10月20日 ~ 令和3年4月8日   | 26  |  |

|     |          |                                |  |     |  |
|-----|----------|--------------------------------|--|-----|--|
| BMW | 3BA-JT30 | 「BMW 540i<br>xDrive ツーリン<br>グ」 | WBAJT72070BR64694 ～ WBAJT72010BR64707<br>令和元年 7 月 5 日 ～ 令和元年 7 月 16 日        | 9   |  |
| BMW |          |                                | WBAJT72010CD05975 ～ WBAJT72090CD41736<br>令和元年 9 月 5 日 ～ 令和元年 10 月 16 日       | 8   |  |
| BMW |          |                                | WBAJT72030CE17869 ～ WBA72BM090CE80570<br>令和 2 年 3 月 3 日 ～ 令和 2 年 7 月 27 日    | 3   |  |
| BMW |          |                                | WBA72BM020CF29785 ～ WBA72BM010CF80579<br>令和 2 年 8 月 26 日 ～ 令和 2 年 11 月 17 日  | 9   |  |
| BMW |          |                                | WBA72BM070CG28456 ～ WBA72BM020CG94459<br>令和 2 年 12 月 15 日 ～ 令和 3 年 3 月 17 日  | 9   |  |
| BMW |          |                                | WBA72BM080CH00085 ～ WBA72BM030CH14640<br>令和 3 年 3 月 24 日 ～ 令和 3 年 4 月 12 日   | 3   |  |
| BMW | 3LA-7D30 | 「BMW 745e」                     | WBA7D62050BP51566 ～ WBA7D62060BP51706<br>平成 31 年 2 月 28 日 ～ 令和元年 9 月 5 日     | 80  |  |
| BMW |          |                                | WBA7D620X0CD06110 ～ WBA7D62050CD99764<br>令和元年 9 月 9 日 ～ 令和 2 年 1 月 13 日      | 29  |  |
| BMW |          |                                | WBA7D62090CE00849 ～ WBA7D62090CE98636<br>令和 2 年 1 月 10 日 ～ 令和 2 年 7 月 27 日   | 49  |  |
| BMW |          |                                | WBA7D62050CF00107 ～ WBA7D62000CF87429<br>令和 2 年 7 月 10 日 ～ 令和 2 年 10 月 30 日  | 26  |  |
| BMW |          |                                | WBA7D62000CG29792 ～ WBA7D62070CG89844<br>令和 2 年 12 月 16 日 ～ 令和 3 年 3 月 30 日  | 5   |  |
| BMW |          |                                | WBA7D62090CH16350 ～ WBA7D62010CH37726<br>令和 3 年 4 月 13 日 ～ 令和 3 年 5 月 7 日    | 2   |  |
| BMW | 3LA-7W30 | 「BMW 745Le<br>xDrive」          | WBA7W42010BP59565 ～ WBA7W42060BP59657<br>平成 31 年 3 月 7 日 ～ 令和元年 7 月 29 日     | 8   |  |
| BMW |          |                                | WBA7W42030CD18405 ～ WBA7W42060CD79666<br>令和元年 11 月 20 日 ～ 令和 2 年 1 月 13 日    | 3   |  |
| BMW |          |                                | WBA7W420X0CE82119<br>令和 2 年 6 月 24 日   | 1   |  |
| BMW |          |                                | WBA7W42050CF52710 ～ WBA7W42000CF62755<br>令和 2 年 10 月 12 日 ～ 令和 2 年 10 月 23 日 | 2   |  |
| BMW |          |                                | WBA7W42070CG43879<br>令和 3 年 2 月 22 日   | 1   |  |
| BMW |          |                                | WBA7W42020CH12543<br>令和 3 年 4 月 8 日  | 1   |  |
| BMW | 3BA-TY30 | 「BMW X3 M40i」                  | WBATY920409B01562 ～ WBATY920009B96993<br>令和元年 11 月 26 日 ～ 令和 2 年 1 月 7 日     | 25  |  |
| BMW |          |                                | WBATY920709C01400 ～ WBATY920209C35986<br>令和 2 年 1 月 10 日 ～ 令和 2 年 3 月 27 日   | 20  |  |
| BMW |          |                                | WBATY96000N033162 ～ WBATY96050N098296<br>令和 2 年 6 月 12 日 ～ 令和 3 年 4 月 28 日   | 152 |  |

|     |           |   |   |   |     |
|-----|-----------|---|---|---|-----|
| BMW | 3BA-2V30  | 「BMW X4 M40i」   | WBA2V520409B05785 ～ WBA2V520209B96877<br>令和元年10月10日 ～ 令和2年1月24日 | 42  |     |
| BMW |           |   | WBA2V520309C00998 ～ WBA2V520509C96648<br>令和2年1月9日 ～ 令和2年3月26日   | 39  |     |
| BMW |           |   | WBA2V520409D14685 ～ WBA2V520009D91960<br>令和2年6月8日 ～ 令和2年8月16日   | 27  |     |
| BMW |           |   | WBA2V520209E13294 ～ WBA2V520209E99643<br>令和2年8月31日 ～ 令和2年11月5日  | 16  |     |
| BMW |           |   | WBA2V520X09F00053 ～ WBA2V520909F87654<br>令和2年11月5日 ～ 令和3年2月3日   | 33  |     |
| BMW |           |   | WBA2V520209G05881 ～ WBA2V520009G99781<br>令和3年2月17日 ～ 令和3年5月13日  | 18  |     |
| BMW |           |   | WBA2V520409H01236 ～ WBA2V520409H33118<br>令和3年5月3日 ～ 令和3年5月25日   | 7   |     |
| BMW |           |   | WBA2V520X0LG82453 ～ WBA2V52000LG82624<br>令和元年9月4日 ～ 令和元年10月6日   | 42  |     |
| BMW | 3BA-HF30  |   | 「BMW Z4 M40i」   | WBAHF52030WW15261 ～ WBAHF52050WW67197<br>平成30年12月18日 ～ 令和元年10月30日 | 472 |
| BMW | 3BA-HF30T | WBAHF92020WW67570 ～ WBAHF92060WW99468<br>令和元年11月4日 ～ 令和2年10月15日 |   | 135   |     |
| BMW |           | WBAHF92080WX00135 ～ WBAHF92080WX33622<br>令和2年10月20日 ～ 令和3年5月21日 |   | 70  |     |
|     | 11 型式     | 11 車種   | (製作期間の全体範囲)<br>平成30年12月18日 ～ 令和3年5月31日                          | 計 3,095<br>台  |     |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。  
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。