

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年8月26日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 5002 | リコール開始日 | 令和3年8月27日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(タンデムペラ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エアサス仕様の大型トラック(4軸車)において、タンデムペラ(後前軸と後後軸間のプロペラシャフト)の長さ設定が不適切なため、タンデムペラが最も縮んだ際にスプラインシャフトがプラグを押ししまい、プラグが脱落し他の交通に影響をおよぼすおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、暫定措置としてタンデムペラにプラグ脱落防止用の樹脂製バンドを装着し、準備が出来次第、対策品のタンデムペラと交換する。 | | |
| 不具合件数 | 101件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|------------|---------------|--|------------|----|
| 三菱 | 2PG-FS74GY | 「ふそうスーパーグレート」 | FS74GY-500001～FS74GY-520005 平成29年12月28日～令和2年12月1日 | 14 | |
| | 2PG-FS74GZ | | FS74GZ-500003～FS74GZ-520053 平成29年3月30日～令和3年3月5日 | 350 | |
| | 2PG-FS74HY | | FS74HY-500001～FS74HY-520058 平成29年5月29日～令和3年2月26日 | 175 | |
| | 2PG-FS74HZ | | FS74HZ-500002～FS74HZ-522752 平成29年3月29日～令和3年3月1日 | 10,990 | |
| | 2PG-FS75GY | | FS75GY-500001～FS75GY-520003 平成29年5月24日～令和2年11月24日 | 5 | |
| | 2PG-FS75GZ | | FS75GZ-500002～FS75GZ-520012 平成29年9月11日～令和2年12月15日 | 53 | |
| | 2PG-FS75HY | | FS75HY-510001～FS75HY-520001 令和元年8月7日～令和2年12月21日 | 5 | |
| | 2PG-FS75HZ | | FS75HZ-500002～FS75HZ-520445 平成29年4月13日～令和3年3月1日 | 1,529 | |
| | (計8型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年4月13日～令和3年3月1日 | (計13,121台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。