

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月7日

リコール届出番号	5012	リコール開始日	令和3年9月8日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	走行装置(ロックナット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大・中型トラックにおいて、前軸のハブベアリング用ロックナットの製造が不適切なため、ネジ有効径の大きいものを装着して生産されたものがある。そのため、使用過程で当該ロックナットのネジ部が破損し、最悪の場合、ハブドラムごとタイヤが外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前軸のハブベアリング用ロックナットを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FK62FY	「ふそう ファイター」	FK62FY-605289～FK62FY-605297 令和3年1月8日～令和3年1月19日	9	
	2KG-FK62FZ		FK62FZ-606221～FK62FZ-606252 令和3年1月7日～令和3年1月13日	32	
	2KG-FK65FY		FK65FY-605157～FK65FY-605168 令和3年1月7日～令和3年1月12日	12	
	2KG-FK65FZ		FK65FZ-605644～FK65FZ-605656 令和3年1月8日～令和3年1月13日	13	
	2KG-FK72FY		FK72FY-605255～FK72FY-605260 令和3年1月8日～令和3年1月13日	6	
	2KG-FK72FZ		FK72FZ-605437～FK72FZ-605450 令和3年1月7日～令和3年1月13日	14	
	2PG-FS70HZ	「ふそう スーパーグレート」	FS70HZ-520141～FS70HZ-520143 令和3年1月12日～令和3年1月13日	3	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-520041 令和3年1月11日	1	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-522410～FS74HZ-522468 令和3年1月7日～令和3年1月15日	59	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-520367～FS75HZ-520378 令和3年1月8日～令和3年1月13日	12	
(計10型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年1月7日～令和3年1月19日	(計161台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。