

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年9月9日

リコール届出番号	外-3281	リコール開始日	令和3年9月9日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	エアコンディショナー (ブローファンレギュレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンディショナーのブローファンレギュレーターへ電力を供給するワイヤーハーネスの端子において、当該端子のメッキ素材が不適切なため、車両振動によってメッキが損傷し、摩擦腐食が発生することがある。そのため、電気抵抗が高くなりワイヤーハーネスの端子が発熱し損傷して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイヤーハーネスを対策品に交換する。また、ブローファンレギュレーターに不具合のあるものは新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-FE30	「BMW X5 3.0 si」	WBAFE42020LK90012 ～ WBAFE42000LK99677 平成19年4月2日 ～ 平成22年3月11日	2,694	
BMW	ABA-ZV30	「BMW X5 xDrive 35i」	WBAZV42020L491003 ～ WBAZV42010L491106 平成22年8月31日 ～ 平成22年9月28日	13	
BMW			WBAZV42040LL57271 ～ WBAZV42030LL57987 平成22年5月1日 ～ 平成22年9月6日	68	
BMW	ABA-ZV30S		WBAZV42090L491001 ～ WBAZV420X0L491105 平成22年8月30日 ～ 平成22年9月28日	34	
BMW			WBAZV42000LL57008 ～ WBAZV420X0LL57999 平成22年3月16日 ～ 平成22年8月30日	320	
BMW	DBA-ZV30		WBAZV42050L491139 ～ WBAZV42020L492507 平成22年10月11日 ～ 平成23年8月22日	97	
BMW	DBA-ZV30S		WBAZV42070L491109 ～ WBAZV42060L492509 平成22年9月30日 ～ 平成23年8月22日	412	
BMW			WBAZV42080LL57984 平成22年9月15日	1	

BMW	ABA-FE48	「BMW X5 4.8i」	WBAFE82040LC96551 ～ WBAFE82090LC97999 平成 19 年 4 月 6 日 ～ 平成 20 年 5 月 1 日	100	
BMW			WBAFE82070LJ52022 ～ WBAFE82000LJ88487 平成 19 年 5 月 3 日 ～ 平成 20 年 9 月 9 日	106	
BMW			WBAFE82080LK28010 ～ WBAFE82010LK28687 平成 20 年 9 月 17 日 ～ 平成 22 年 3 月 1 日	30	
BMW	ABA-ZV44	「BMW X5 xDrive 50i」	WBAZV820X0LL67102 ～ WBAZV820X0LL67472 平成 22 年 5 月 1 日 ～ 平成 23 年 1 月 31 日	17	
BMW			WBAZV82000LV39590 ～ WBAZV82090LV39653 平成 23 年 6 月 1 日 ～ 平成 23 年 8 月 17 日	10	
BMW	ABA-ZV44S		WBAZV82070LL67381 ～ WBAZV82010LL67456 平成 22 年 10 月 18 日 ～ 平成 22 年 12 月 15 日	2	
BMW			WBAZV82050LV39505 ～ WBAZV82070LV39604 平成 23 年 2 月 12 日 ～ 平成 23 年 6 月 23 日	5	
BMW	ABA-GY44	「BMW X5M」	WBSGY02040LH67008 ～ WBSGY02020LH67637 平成 21 年 7 月 16 日 ～ 平成 23 年 8 月 10 日	42	
BMW	ABA-FG30	「BMW X6 xDrive 35i」	WBAFG42060LJ78033 ～ WBAFG420X0LJ79993 平成 20 年 3 月 19 日 ～ 平成 21 年 7 月 20 日	470	
BMW			WBAFG42020LL30504 ～ WBAFG42070LL31082 平成 21 年 7 月 22 日 ～ 平成 22 年 8 月 15 日	149	
BMW	ABA-FG35		WBAFG22000LL80029 ～ WBAFG22000LL80578 平成 22 年 4 月 12 日 ～ 平成 22 年 9 月 29 日	152	
BMW	DBA-FG35		WBAFG22030L596019 ～ WBAFG220X0L596180 平成 23 年 6 月 17 日 ～ 平成 23 年 9 月 3 日	30	
BMW			WBAFG22090LL80580 ～ WBAFG220X0LL80989 平成 22 年 9 月 30 日 ～ 平成 23 年 5 月 27 日	112	
BMW	ABA-FG44	「BMW X6 xDrive 50i」	WBAFG82060LG99022 ～ WBAFG82090LG99497 平成 20 年 9 月 29 日 ～ 平成 21 年 5 月 14 日	65	
BMW			WBAFG82010LL79040 ～ WBAFG82070LL79530 平成 21 年 6 月 17 日 ～ 平成 23 年 8 月 9 日	47	
BMW	ABA-GZ44	「BMW X6M」	WBSGZ02030LJ88506 ～ WBSGZ02000LJ89094 平成 21 年 7 月 18 日 ～ 平成 23 年 8 月 11 日	59	
	14 型式	8 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 4 月 2 日 ～ 平成 23 年 9 月 3 日	(計 5,035 台)	

(備考) 本件は、平成 30 年 12 月 19 日付け届出番号「外-2766」で届出したものですが、対象車両の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。