

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月15日

リコール届出番号	5016	リコール開始日	令和3年9月16日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御プログラム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>原動機において、</p> <p>①エンジン制御プログラムが不適切なため、高負荷連続走行中に速度抑制装置が作動するような条件下で異常燃焼が発生することがある。</p> <p>②ヘッドカバー内油切性能（ヘッドカバー内のオイルをオイルパンに戻す）が不十分なため、坂路を高負荷走行するとヘッドカバー内に滞留したオイルがブローバイガスとともにミスト状の形で燃焼室に廻り込んで異常燃焼が発生することがある。</p> <p>そのため、走行中にコンロッドが疲労破損してエンジンが停止し、コンロッドの破損によりオイルが飛散した場合は周辺部品が焼損し、走行不能となるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>①全車両、エンジン制御プログラムを対策仕様に修正する。また、車両稼働データを確認し、高負荷での稼働時間が長い車両は、コンロッド一式を新品に交換する。なお、部品の準備に時間を要するため、高負荷での稼働時間が長い車両から順次交換作業を行うこととする。</p> <p>②一部の車両は、ヘッドカバー一部に対策品（ベンチレータ）を取り付ける。</p>		
不具合件数	214件	事故の有無	部分焼損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2PG-FR1AHA 2PG-FR1AHG 2PG-FR1AHJ 2RG-FR1AHA 2RG-FR1AHG 2RG-FR1AHJ 2SG-FR1AHH 2SG-FR1AHS	「日野 プロイ」	FR1AH-100015～FR1AH-108763 平成29年6月5日～令和3年9月1日	8,299	
	2PG-FR1AJA 2RG-FR1AJG		FR1AJ-100036～FR1AJ-101473 平成29年8月21日～令和3年8月25日	361	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	2PG-FS1AGA	「日野 プロフィア」	FS1AG-100015～FS1AG-105870 平成 29 年 6 月 5 日～令和 3 年 9 月 1 日	3,304		
	2PG-FS1AHA 2PG-FS1AHG 2PG-FS1AHJ 2RG-FS1AHA 2RG-FS1AHG 2RG-FS1AHJ		FS1AH-100015～FS1AH-101352 平成 29 年 6 月 13 日～令和 3 年 8 月 30 日	1,289		
	2PG-FS1AJA		FS1AJ-100016～FS1AJ-101659 平成 29 年 6 月 21 日～令和 3 年 8 月 31 日	936		
	2PG-FW1AHG 2PG-FW1AHJ 2RG-FW1AHG 2RG-FW1AHJ 2SG-FW1AHH 2SG-FW1AHS		FW1AH-100015～FW1AH-120909 平成 29 年 6 月 26 日～令和 3 年 9 月 1 日	20,130		
	2PG-FW1AJG 2PG-FW1AJJ 2RG-FW1AJG 2RG-FW1AJJ		FW1AJ-100015～FW1AJ-100357 平成 29 年 6 月 30 日～令和 3 年 8 月 30 日	269		
	(計 28 型式)		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 6 月 5 日～令和 3 年 9 月 1 日		(計 34,588 台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。