

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月22日

リコール届出番号	外-3277	リコール開始日	令和3年9月23日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 アダムパスタナック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ装置 (ダッシュパネル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュパネルにおいて、製造工程が不適切なため、助手席エアバッグの開口部が正しく加工されていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが完全に展開せず、最悪の場合、乗員が過度の負傷を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ダッシュパネルの助手席エアバッグの開口部を点検し、不具合品が組み付けられている場合は、修正作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZZF21LN050694～WAUZZZF24LN044338 令和2年2月4日	2	
	3CA-F2DFBF	アウディ A6 40TDIq	WAUZZZF29LN065833～WAUZZZF2XLN095522 令和2年4月11日～令和2年9月9日	3	
	3CA-F2DFBS	アウディ A7 SB 40TDIq	WAUZZZF21LN059511 令和2年3月19日	1	
	AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF22KN129452～WAUZZZF29KN063188 平成31年2月6日～令和元年8月23日	2	
	AAA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20KN003753～WAUZZZF2XKN004263 平成30年7月21日～平成31年2月8日	113	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月21日～令和2年9月9日	(計121台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和3年6月16日付け届出番号「外-3229」で届け出たものであるが、補修部品として供給されたダッシュパネルについても同様であることが判明したため、補修部品が組み付けられた車両を追加し、新たに届け出るものである。