

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月17日

リコール届出番号	5019	リコール開始日	令和3年9月17日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-992-269		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（LED前部霧灯サブハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、LED前部霧灯のサブハーネス配策が不適切なため、前部潜り込み防止装置（FUPD）の取付位置が当該灯火器と近接している仕様車では、接続コネクタがFUPDに干渉もしくは挟み込まれるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両振動等でコネクタが破損し接触不良、断線または短絡して不点灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、LED前部霧灯後面の放熱板にサブハーネスのコネクタを横向きにクリップ付き結束バンドで固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5BL	「クオン」	JNCMBNOC2MU063144 令和3年6月23日	1	
	2PG-CG4CA		JNCMBMOG4MU063109 ~ JNCMBMOG9MU063333 令和3年6月23日 ~ 令和3年7月1日	3	
	2PG-CG5CA		JNCMBPOG7MU062909 ~ JNCMB02G3MU063382 令和3年6月17日 ~ 令和3年7月3日	56	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1MU062893 ~ JNCMB02G4MU063357 令和3年6月17日 ~ 令和3年7月1日	6	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G8MU062938 ~ JNCMBPOG8MU063308 令和3年6月17日 ~ 令和3年7月1日	6	
	2PG-CW5AL		JNCMBNOD6MU062880 ~ JNCMB02D8MU063397 令和3年6月16日 ~ 令和3年7月2日	41	
	2PG-CW5BL		JNCMBPOD6MU062891 ~ JNCMB02D9MU063375 令和3年6月17日 ~ 令和3年7月1日	5	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D7MU062886 ~ JNCMB02D7MU063326 令和3年6月17日 ~ 令和3年6月30日	2	
	2PG-CX5BL		JNCMB02D1MU063113 令和3年6月23日	1	
(計 9型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年6月16日 ~ 令和3年7月3日	121台		