

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年9月28日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|--------------------------------------|
| リコール届出番号 | 5021 | リコール開始日 | 令和3年9月29日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 ハートムット・シック | | 問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397 |
| 不具合の部位(部品名) | 乗車装置(シートベルトバックル) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 中型トラックにおいて、運転席のシートベルトバックルに取り付けられているシートベルト装着状況を検知するためのセンサー用ハーネスの配策が不適切なため、使用過程でシートベルトバックルが当該ハーネスを挟み込むことがあります、この繰り返しにより当該ハーネスが損傷し、シートベルト非装着警告灯と警報ブザーが誤作動するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、運転席のシートベルトバックル一式を対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 28件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|------------|------------|--|------------|----|
| 三菱 | 2DG-FQ62F | 「ふそうファイター」 | FQ62F-605003~FQ62F-605608 令和元年9月23日~令和3年1月11日 | 605 | |
| | 2KG-FK62F | | FK62F-605004~FK62F-606703 令和元年8月8日~令和3年1月19日 | 1,699 | |
| | 2KG-FK62FY | | FK62FY-605002~FK62FY-605294 令和元年8月26日~令和3年1月11日 | 293 | |
| | 2KG-FK62FZ | | FK62FZ-605002~FK62FZ-606246 令和元年8月23日~令和3年1月13日 | 1,242 | |
| | 2KG-FK65F | | FK65F-605003~FK65F-606565 令和元年8月7日~令和3年1月12日 | 1,559 | |
| | 2KG-FK65FY | | FK65FY-605001~FK65FY-605166 令和元年9月3日~令和3年1月12日 | 166 | |
| | 2KG-FK65FZ | | FK65FZ-605003~FK65FZ-605651 令和元年8月7日~令和3年1月12日 | 649 | |
| | 2KG-FK72F | | FK72F-605003~FK72F-606431 令和元年8月9日~令和3年1月14日 | 1,427 | |
| | 2KG-FK72FY | | FK72FY-605001~FK72FY-605258 令和元年8月29日~令和3年1月12日 | 257 | |
| | 2KG-FK72FZ | | FK72FZ-605002~FK72FZ-605449 令和元年8月22日~令和3年1月12日 | 446 | |
| | 2KG-FK75F | | FK75F-605001~FK75F-605190 令和元年8月27日~令和3年1月12日 | 190 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール 対象車の台数 | 備考 |
|----|------------|----------------|---|----------------|----|
| 三菱 | 2PG-FK62N | 「ふそう ファイター」 | FK62N-605003～FK62N-605046 令和元年10月15日～令和2年12月21日 | 42 | |
| | 2PG-FK62NA | | FK62NA-605001～FK62NA-605003 令和元年10月15日～令和2年6月26日 | 3 | |
| | 2PG-FK65N | | FK65N-605001～FK65N-605013 令和元年10月15日～令和2年12月10日 | 13 | |
| | 2PG-FK65NA | | FK65NA-605001～FK65NA-605005 令和元年12月16日～令和2年9月29日 | 5 | |
| | 2PG-FK72N | | FK72N-605005～FK72N-605363 令和元年10月3日～令和3年1月12日 | 356 | |
| | 2PG-FK72NA | | FK72NA-605001～FK72NA-605019 令和元年10月4日～令和2年12月8日 | 19 | |
| | 2PG-FK75N | | FK75N-605003～FK75N-605013 令和元年10月9日～令和2年8月28日 | 11 | |
| | 2PG-FK75NA | | FK75NA-605001 令和2年3月23日 | 1 | |
| | (計19型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和元年8月7日～令和3年1月14日 | (計8,983台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。