

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42361

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年9月30日

リコール届出番号	外-3286	リコール開始日	令和3年9月30日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 大極 司	製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	施錠装置(リアドアロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアドアロック機構において、構成部品の開発評価が不適切なため、高温環境下で長時間維持するとロックポジション維持力が低下することがある。そのため、走行振動等によりチャイルドセーフティロックが解除されることで、車内ドアレバー開操作を行うと、ドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右リアドアチャイルドセーフティロックノブ部にリテーニングリングを取り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ルノー	ABA-HEH5F	カジャー	VF1RFE003H0755429～VF1RFE004J0773332 平成29年2月8日～平成30年1月26日	252	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月8日～平成30年1月26日	(計252台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。