

令和3年10月19日
自動車局 審査・リコール課

株式会社ホンダアクセスによる自主改善の実施について

株式会社ホンダアクセスから、後付け用品として販売したフロントロアガーニッシュにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和3年10月19日（火）
不具合の内容	後付け用品として販売したフロントロアガーニッシュにおいて、フロントバンパへの固定構造が不適切なため、当該ガーニッシュの固定テープが剥がれるものがある。そのため、走行中の風圧によりガーニッシュが浮き、最悪の場合、ガーニッシュが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。
自主改善の内容	対象の製品が装着されている車両について、フロントロアガーニッシュを対策品と交換する。
不具合件数	6件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・販売店を通じて使用者が判明したものは、ダイレクトメール等で通知する。 ・株式会社ホンダアクセスのインターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者向けに日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善 対象数	備考
フロントロア ガーニッシュ	08F23-TZA-000	令和2年2月14日～ 令和3年1月11日	300個	ホンダ FIT クロスター車用
クロスター パッケージ	08Z01-TZA000D	令和2年2月14日～ 令和3年1月11日	1,205個	
合計			1,505個	

【問い合わせ先】

株式会社ホンダアクセス お客様相談室

TEL : 0120-663521

受付時間：平日9：00～12：00 / 13：00～16：00

(土日・祝日・年末年始等を除く)

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 倉持・上久保
電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42361)