

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年11月8日

リコール届出番号	5047	リコール開始日	令和3年11月8日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-992-269		
不具合の部位（部品名）	電気装置（RCIOM接続ハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	除雪車両（総輪駆動車）において、リアシャーシ入出力モジュール（RCIOM）に接続するハーネスのボディアース端子部の防水処理が不適切なため、雨水または雪解け水等がアース線に浸透しRCIOM接続コネクタ内を腐食させることがある。そのため、導通不良または短絡により運転席のマルチディスプレイモニターに警告メッセージが表示され、テールランプ類が不点灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アース線を対策品に交換する。また、RCIOM接続コネクタを点検し、腐食状態が酷い場合はハーネス全体及びRCIOMを新品に交換する。 対策品の準備に時間を要するため、暫定措置としてアース線のボディアース端子部にブチルテープで防水処理を実施し、対策品の準備ができ次第、恒久対策を実施する。なお、RCIOM接続側ハーネスコネクタを点検し、腐食状態がみられる場合はコネクタを新品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2DG-CF5AL	「クオン」	JNCMBN0B7JU032894 ～ JNCMBN0B9MU064900 平成30年5月9日 ～ 令和3年8月27日	210	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E4JU032938 ～ JNCMBP0E9MU063963 平成30年5月9日 ～ 令和3年7月22日	649	
日野	2DG-HF5AL	「 - 」	JNCMBN0B8KU038074 ～ JNCMBN0B7MU064748 平成30年10月11日 ～ 令和3年8月19日	8	
	2DG-HZ5BL		JNCMBP0E2JU037314 ～ JNCMBP0E9MU064207 平成30年9月10日 ～ 令和3年7月28日	13	
いすゞ	2DG-SF5AL	「 - 」	JNCMBN0B5KU038114 ～ JNCMBN0B8MU064922 平成30年10月16日 ～ 令和3年8月25日	8	
	2DG-SZ5BL		JNCMBP0E7JU037356 ～ JNCMBP0E9MU058164 平成30年9月10日 ～ 令和2年12月10日	11	
	(計 6型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年5月9日 ～ 令和3年8月27日	(計 899台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。