

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年12月2日

リコール届出番号	外-3325	リコール開始日	令和3年12月2日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	座席(着座検知装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	助手席の着座検知装置において、エアバッグコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、作動が停止することがある。そのため、人が着座しているにもかかわらず着座を検知しないため、衝突時にエアバッグが展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-223033	「S400d 4MATIC」	W1K2230331A002354～W1K2230331A039269 令和2年12月16日～令和3年5月15日	98	左ハンドル
			W1K2230332A003009～W1K2230332A039723 令和2年12月16日～令和3年5月29日	381	右ハンドル
	3DA-223133		W1K2231331A002164～W1K2231331A039097 令和2年12月10日～令和3年5月15日	41	左ハンドル
			W1K2231332A003758～W1K2231332A039254 令和2年12月16日～令和3年10月6日	113	右ハンドル
5AA-223063		「S500 4MATIC」	W1K2230631A003732～W1K2230631A039506 令和2年12月16日～令和3年9月15日	268	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-223063	「S500 4MATIC」	W1K2230632A002089～W1K2230632A039695 令和2年8月10日～令和3年6月24日	659	右ハンドル
	5AA-223163		W1K2231631A003698～W1K2231631A039751 令和2年12月16日～令和3年7月26日	710	左ハンドル
			W1K2231632A002317～W1K2231632A039667 令和2年12月16日～令和3年10月6日	601	右ハンドル
	(計4型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年8月10日～令和3年10月6日	(計2,871台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。