

連絡先：自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年12月2日

|                                  |   |   |           |
|----------------------------------|---|---|-----------|
| リコール届出番号                         | 外-3326  | リコール開始日   | 令和3年12月3日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | メルセデス・ベンツ日本株式会社<br>代表取締役 上野 金太郎   | 製作国：ドイツ連邦共和国<br>製作者名：メルセデス・ベンツAG<br>問い合わせ先：専用フリーダイヤル<br>TEL：0120-086-880<br>ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/<br>service/recall/index.html |           |
| 不具合の部位(部品名)                      | 燃料装置(燃料ホース)   |   |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因 | 燃料タンク内にある燃料ホースにおいて、レイアウトが不適切なため、燃料レベルセンサに干渉するものがある。そのため、実際の燃料量と燃料計の表示が一致せず、燃料が多く表示されてそのままの状態で行き続けると、最悪の場合、燃料切れにより走行不能に至るおそれがある。 |   |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、燃料ホースの配索を修正して固定する。  |   |           |
| 不具合件数                            | 0件  | 事故の有無   | なし        |
| 発見の動機                            | ドイツ本社からの情報による   |   |           |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置   | ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。<br>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。<br>・弊社ウェブサイトに掲載する。   |   |           |

| 車名        | 型式         | 通称名            | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間                              | リコール対象車の台数 | 備考    |
|-----------|------------|----------------|--|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | 3DA-223033 | 「S400d 4MATIC」 | W1K2230331A004627～W1K2230331A006079<br>令和2年12月16日～令和3年2月8日 | 27         | 左ハンドル |
|           | 3DA-223133 |                | W1K2230332A004634～W1K2230332A024084<br>令和2年12月16日～令和3年5月6日 | 80         | 右ハンドル |
|           |            |                | W1K2231332A004879～W1K2231332A006038<br>令和2年12月16日～令和3年4月7日 | 8          |       |
|           | (計2型式)     | (計1車種)         | (輸入期間の全体の範囲)<br>令和2年12月16日～令和3年5月6日                        | (計115台)    |       |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。