

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年12月2日

リコール届出番号	5063	リコール開始日	令和3年12月3日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	車体装置(左側後写鏡)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型高速路線バスにおいて、曲率半径620mmおよび900mmの左側後写鏡を装着したものがあ。そのため、路線バスとして使用した場合に、ワンマンバス構造要件に抵触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左側後写鏡の鏡面を曲率半径1000mmの対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QRG-MS96VP	「ふそう エアロース」	MS96VP-22105～MS96VP-70631 平成24年7月4日～平成27年7月21日	509	
	QTG-MS96VP		MS96VP-70413～MS96VP-73364 平成27年4月27日～平成29年8月8日	400	
	2TG-MS06GP		MS06GP-71012～MS06GP-80997 平成29年6月28日～令和3年3月18日	632	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年7月4日～令和3年3月18日	(計1,541台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。