

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：令和3年12月17日

リコール届出番号	5078	リコール開始日	令和3年12月17日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	電制エアドライヤー（セントラルシャシ入出力モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの電制エアドライヤーにおいて、セントラルシャシ入出力モジュールのエアドライヤー再生プログラムが不適切なため、当該ドライヤー乾燥再生動作が適切な頻度にて行われず高湿度の圧縮空気が供給先のエアタンク及びトレーラーブレーキ回路内で結露し凝縮水が生成される。そのため、そのままの状態で使用を続けると、高湿度の圧縮空気が各回路に供給され結露によるシステム異常等の警告メッセージが表示され、最悪の場合、トレーラー側ブレーキ回路内で凝縮水が凍結し、トレーラー側の主ブレーキが効かない、または駐車ブレーキ引きずりにより火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、セントラルシャシ入出力モジュールのプログラムを、対策プログラムに書き換える。また、初年度登録から2カ月以上経過した車両は、エアドライヤーのエア出力ポートを点検し乾燥剤の粒子等が付着している場合は、エアドライヤーカートリッジを新品に交換する。		
不具合件数	42件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改	「クオン」	JNCMBPODXMU060996 ～ JNCMBPOD4NU067587 令和3年3月22日 ～ 令和3年11月18日	21	ピンドルフック付 フルトレーラ
	2PG-CW5CA		JNCMBPODXNU067576 令和3年11月15日	1	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBPOD7MU060938 ～ JNCMBPOD2NU067829 令和3年3月18日 ～ 令和3年11月22日	5	
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMB22A6MU058782 ～ JNCMB22A3NU068137 令和3年3月5日 ～ 令和3年12月1日	1,119	
	2PG-GK5AAD		JNCMBPOA3MU060540 ～ JNCMB22A7NU068142 令和3年3月5日 ～ 令和3年12月1日	318	
	2PG-GK5AAE		JNCMB22A9MU060560 ～ JNCMBPOA7NU067895 令和3年3月9日 ～ 令和3年11月25日	73	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02AXMU060989 ～ JNCMB02AXMU061608 令和3年3月19日 ～ 令和3年4月30日	2	
	(計 7型式)		(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年3月5日 ～ 令和3年12月1日	

交換修理用部品が、組み付けられた車両の範囲

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-GK5AAB	「クオン」	JNCMB22A2LU048569 ～ JNCMB22A7MU059150	2	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A4LU054261	1	
	2PG-GK5AAE		JNCMB02A0MU057857	1	
				(計 4台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。