

連絡先:	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:	03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 3年 12月 24日

リコール届出番号	外-3335	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	外装（ルーフレールカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ルーフレールカバーにおいて、取付部のルーフレールカバークリップの材質が不適切なため、冷熱の繰返して取付部クリップが破損し剥がれることがある。そのため、浮きや異音が発生し、最悪の場合、ルーフレールカバーが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ルーフレールカバーの取付状態を点検し、浮き等がある場合はルーフレールカバークリップを対策品に交換する。ルーフレールカバーに損傷が確認された場合は交換し、その上で脱落防止用クリップを追加する。取付状態が良好な場合は脱落防止用クリップを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-1FM5KH	エクスプローラー	1FM5K7DH3GGA00225～ 1FM5K7DH1GGB37907 平成27年4月10日～平成27年11月9日	730台	
フォード	ABA-1FM5K8	エクスプローラー	1FM5K8D84GGA21591～ 1FM5K8D82GGB56309 平成27年6月17日～平成27年11月7日	101台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月10日～平成27年11月9日	(計831台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。