

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月3日

リコール届出番号	5093	リコール開始日	令和4年2月4日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（フロントリーフスプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックの前輪緩衝装置において、フロントリーフスプリングの製造工程が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該リーフスプリングが折損し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントリーフスプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	36件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NHR88A 2RG-NHR88AN	「エルフ」	NHR88-7000001～NHR88-7002505 令和元年6月24日～令和3年5月14日	2,505	
	2RG-NJR88A 2RG-NJR88AN		NJR88-7000025～NJR88-7008387 平成31年3月20日～令和3年5月15日	5,162	
	2RG-NLR88AN 2RG-NLR88AR		NLR88-7000014～NLR88-7008250 平成30年11月7日～令和3年5月15日	6,912	
ニッサン	2RG-AHR88A 2RG-AHR88AN	「アトラス」	AHR88-7000001～AHR88-7000807 令和元年8月20日～令和3年5月14日	803	
	2RG-AJR88A		AJR88-7000001 令和3年4月12日	1	
マツダ	2RG-LHR88A 2RG-LHR88AN	「タイタン」	LHR88-7000001～LHR88-7000805 令和元年6月28日～令和3年4月23日	805	
	2RG-LJR88A 2RG-LJR88AN		LJR88-7000001～LJR88-7000334 令和元年6月26日～令和3年5月14日	269	
	2RG-LLR88AN 2RG-LLR88AR		LLR88-7000001～LLR88-7000121 令和元年7月9日～令和3年5月13日	65	
	(計15型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年11月7日～令和3年5月15日	(計16,522台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
リーフスプリング	8-98396055-1	平成31年4月1日～令和3年11月8日	4	
	8-98396056-1	令和3年10月29日～令和3年12月13日	2	
合計			(計6個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。