

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月3日

リコール届出番号	5094	リコール開始日	令和4年2月4日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのエアブレーキ用ブレーキホースにおいて、ホース製造工程での作業が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースが破損してエアが漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキホースの製造番号を点検し、対象となるものは良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-CYE60CM	「ギガ」	CYE60CM-7000421～CYE60CM-7000426 令和3年9月23日～令和3年10月16日	5	
	2KG-CYG60CM		CYG60CM-7000623～CYG60CM-7000632 令和3年9月23日～令和3年10月16日	9	
	2PG-CYH77C		CYH77C-7000496～CYH77C-7000501 令和3年10月1日～令和3年10月15日	5	
	2KG-CYJ77C 2KG-CYJ77CA 2PG-CYJ77C 2PG-CYJ77CA		CYJ77C-7019530～CYJ77C-7019887 令和3年9月22日～令和3年10月18日	192	
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年9月22日～令和3年10月18日	(計211台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。