

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月3日

リコール届出番号	5086	リコール開始日	令和4年2月4日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト等（取扱説明書）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	取扱説明書のチャイルドシート（以下CRS）適合表において、本来記載すべきISO/R3仕様のCRS搭載時に関する注記を記載していないため、保安基準第22条に適合しない。なお、CRS固定時の機能上に問題はない。		
改善措置の内容	全車両、ISO/R3仕様のCRS搭載時に関する注記を記載した取扱説明書に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-YD21S	「エスクード」	TSMLYD21S00128124～TSMLYD21S00291919 平成27年9月23日～平成29年3月2日	814	
	DBA-YE21S		TSMLYE21S00128120～TSMLYE21S00429799 平成27年9月23日～平成30年3月27日	6,119	
	CBA-YEA1S		TSMLYEA1S00357870～TSMLYEA1S00516542 平成29年7月3日～平成30年11月23日	2,748	
	4BA-YEA1S		TSMLYEA1S00609394～TSMLYEA1S00A18469 平成30年11月29日～令和3年9月16日	6,173	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年9月23日～令和3年9月16日	(計15,854台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。