

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成23年5月26日

改善対策届出番号	405	改善対策開始日	平成23年5月27日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	乗降口（スライドドアステップ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スライドドアのステップにおいて、ステップ下のスライドドアローラ用開口部のパネル形状が不適切なため、清掃時等に当該開口部に手を入れるなどすると、パネル端部のバリにより切創するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該パネル端部のバリを修正する。		
不具合件数	5件	事故の有無	軽傷1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-C25 DBA-C25	セレナ	C25-000001～C25-127660 平成17年4月14日～平成18年5月26日	77,266	
	CBA-NC25 DBA-NC25		NC25-000001～NC25-056365 平成17年4月14日～平成18年5月25日	16,333	
	DBA-CC25		CC25-000001～CC25-000365 平成18年5月24日～平成18年5月31日	365	
	DBA-CNC25		CNC25-000001～CNC25-000049 平成18年5月25日～平成18年5月31日	49	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年4月14日～平成18年5月31日	(計94,013台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。