

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年7月12日

リコール届出番号	2964	リコール開始日	平成24年7月13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（前輪用推進軸）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	全輪駆動車の前輪用推進軸において、後ろ側継手部の遮水性能が不適切なため、走行中に巻き上げた水が当該継手部にかかって内部に侵入し、潤滑不良となることがある。そのため、そのまま使用を続けると、異音や振動が発生し、最悪の場合、当該継手が破損して前輪への動力伝達ができなくなり、走行が困難となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後ろ側継手部に遮水板を追加するとともに、前後の継手を対策品と交換する。また、対策品の継手の整備方法を通知する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2964のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PDG-SZ5F24 PKG-SZ5F24 SDG-SZ5F24	アトラス	SZ5F24-000001～SZ5F24-030390 平成19年6月16日～平成24年5月30日	2,954	
	PDG-SZ4F24 PKG-SZ4F24 SDG-SZ4F24		SZ4F24-000001～SZ4F24-030030 平成19年6月21日～平成24年5月14日	352	
いすゞ	PDG-ASZ5F24 PKG-ASZ5F24 SDG-ASZ5F24	エルフ	SZ5F24-600101～SZ5F24-660002 平成19年6月22日～平成24年5月12日	112	
	PDG-ASZ4F24 PKG-ASZ4F24 SDG-ASZ4F24		SZ4F24-600101～SZ4F24-660001 平成19年6月29日～平成24年1月13日	60	
UD トラックス	PDG-NSZ5F24 PKG-NSZ5F24 SDG-USZ5F24	コンドル	SZ5F24-500101～SZ5F24-560008 平成19年7月13日～平成24年5月14日	78	
ニッサン ディーゼル	PDG-NSZ4F24 PKG-NSZ4F24 SDG-USZ4F24		SZ4F24-500101～SZ4F24-560001 平成19年12月6日～平成24年2月15日	5	
	(計18型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年6月16日～平成24年5月30日	(計3,561台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。