

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年11月15日

リコール届出番号	3060	リコール開始日	平成24年11月16日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、燃料パイプ製造時に発生するコネクタ部内部のしわにばらつきがあり、また、パイプコネクタ部の締付トルクが低いものがある。このため、高い燃料圧力が加わることにより、当該しわ部を起点とした亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプからの燃料漏れ（にじみ、滴下含む。）の有無を点検し、漏れ（にじみ、滴下含む。）が確認された燃料パイプは高圧仕様のものに交換し、新規設定の締付トルクで締付ける。漏れ（にじみ、滴下含む。）がないものは、新規設定の締付トルクで締付ける。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3060のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PA-AHW41	シビリアン	AHW41-030002～AHW41-036125 平成16年10月29日～平成19年8月25日	1,650	
	PA-AVW41		AVW41-030004～AVW41-035533 平成16年11月3日～平成19年8月28日	804	
	PA-AJW41		AJW41-030003～AJW41-035221 平成16年10月29日～平成19年8月10日	381	
	PA-ACW41		ACW41-030003～ACW41-035020 平成16年10月29日～平成19年6月9日	42	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年10月29日～平成19年8月28日	(計2,877台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。