

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年10月31日

リコール届出番号	3248	リコール開始日	平成25年11月1日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	原動機（高圧燃料ポンプカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高圧燃料ポンプにおいて、ポンプカバーの形状が不適切なため、外気温が極めて低い場合に走行風の影響を受け、燃料中の水分がポンプ内のフィルタ部で氷結することがある。そのため、当該フィルタが詰まり、警告灯が点灯するとともにエンジンが不調となり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ポンプカバーを対策品と交換するとともに、エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。		
不具合件数	47件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3248のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-FC26	「セレナ」	FC26-000001～FC26-086596 平成22年11月15日～平成24年6月30日	83,051	
	DBA-FNC26		FNC26-000001～FNC26-025418 平成22年11月16日～平成25年7月30日	18,082	
	DBA-C26		C26-000001～C26-064033 平成22年11月16日～平成25年7月31日	50,040	
	DBA-NC26		NC26-000001～NC26-014597 平成22年11月15日～平成25年7月30日	12,839	
	DAA-HFC26		HFC26-000001～HFC26-164592 平成24年7月3日～平成25年8月22日	62,477	
	DAA-HC26		HC26-000001～HC26-085481 平成24年7月3日～平成25年7月31日	25,387	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スズキ	DBA-SC26	「ランディ」	C26-900001～C26-904478 平成22年12月10日～平成25年7月19日	2,903	
	DBA-SNC26		NC26-900001～NC26-902274 平成22年12月10日～平成25年7月19日	811	
	DAA-SHC26		HC26-904001～HC26-904948 平成24年7月12日～平成25年7月19日	948	
	(計 9 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年11月15日～平成25年8月22日	(計 256,538 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。