

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課ユーザー業務室
 TEL 03-3580-3111 内線6553
 アドレス : http://www.motnet.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成12年2月22日

リコール届出番号	611	リコール開始日	平成12年2月23日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 埴 義一	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置のブレーキペダルを車体に取り付けている金具（ブラケット）において、ブレーキペダルの支持軸がかしめられていないものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該支持軸がブラケットから抜け出し、最悪の場合、ブレーキペダルがブラケットから外れ制動操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、当該支持軸のかしめがされていないものは、ブラケットを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 611のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	E-WGY61	サファリ	WGY61-800863～WGY61-800990 平成11年3月22日～平成11年8月26日	128	
	GF-WGY61		WGY61-803009～WGY61-803137 平成11年9月28日～平成12年1月6日	127	
	KD-WRGY61		WRGY61-802295～WRGY61-802697 平成11年3月22日～平成11年8月27日	276	
	KD-WYY61		WYY61-800942～WYY61-801082 平成11年3月22日～平成11年8月26日	141	
	KH-WTY61		WTY61-000014～WTY61-000128 平成11年10月6日～平成12年1月6日	112	
	KG-VRGY61		VRGY61-000007～VRGY61-000170 平成11年10月6日～平成12年1月11日	139	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年3月22日～平成12年1月11日	(計923)	