

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成12年4月4日

リコール届出番号	616	リコール開始日	平成12年4月5日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 堀 義一	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、走行中に左側カムシャフトで駆動しているチェーンが共振して異常な負荷がカムシャフトに作用し、この状態で使用を続けると、最悪の場合、当該カムシャフトが破損して原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左側カムシャフトを対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNO. 616のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	KH-VU30	プレサージュ	VU30-200127～VU30-203621 平成10年6月4日～平成11年5月14日	3,258	
	KH-VNU30		VNU30-400131～VNU30-403114 平成10年6月4日～平成11年5月14日	2,726	
	KH-VC24	セレナ	VC24-000102～VC24-000203 平成11年12月20日～平成11年12月21日	10	
	KH-VNC24		VNC24-000101～VNC24-000209 平成11年6月7日～平成12年1月12日	30	
	KF-VEW11	エキスパート	VEW11-000008～VEW11-000013 平成11年5月14日	4	
	KJ-VENW11		VENW11-000010 平成11年6月8日	1	
	KF-VEY11	AD	VEY11-000018 平成11年5月22日	1	
	KJ-VEY11		VEY11-000019 平成11年5月22日	1	
	KF-VENY11		VENY11-000009～VENY11-000011 平成11年6月9日	2	
(計9型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年6月4日～平成12年1月12日	(計6,033台)		