

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月24日

リコール届出番号	4087	リコール開始日	平成29年7月24日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	制動装置（マスターシリンダ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキマスターシリンダにおいて、ピストン部のシール形状が不適切なため、ブレーキペダルを踏んだ際にシールが捲れることがある。そのため、シール部からブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下して制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該マスターシリンダを対策品と交換する。		
不具合件数	24件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4087のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-TE52	「エルブランド」	TE52-076633～TE52-088144 平成26年10月1日～平成29年2月15日	11,191	
	DBA-TNE52		TNE52-041463～TNE52-044135 平成26年10月1日～平成29年2月9日	2,672	
	DBA-PE52		PE52-051725～PE52-053733 平成26年10月1日～平成29年2月13日	712	
	DBA-PNE52		PNE52-040883～PNE52-042056 平成26年10月3日～平成29年2月1日	363	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月1日～平成29年2月15日	(計14,938台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。