

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年6月7日

リコール届出番号	4275	リコール開始日	平成30年6月8日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	遮音材		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内の遮音材において、エキゾーストマニホールドとの隙間が少なく、かつ、遮音材に固定点のない部分があるため、当該遮音材の一部が熱の影響により変形してエキゾーストマニホールドと接近することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エキゾーストマニホールドの熱により焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、遮音材を対策品に交換するとともに、遮熱板を新規に取り付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	部分焼損2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4275のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-NB30 DBA-NB30	「ラフェスタ」	NB30-000001～NB30-301132 平成16年10月25日～平成24年6月22日	11,941	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年10月25日～平成24年6月22日	(計11,941台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。